


# BULLETIN QUANTITÉ

21 JUILLET 2022

Syndicat Mixte du Bassin de l'Authion et de ses Affluents 1 Boulevard du Rempart, 49250 Beaufort-en-Anjou

# SITUATION DU RÉSEAU COMPLÉMENTAIRE DE SUIVI DES

### NAPPES DU SMBAA AU 21 JUILLET 2022



Depuis le dernier bulletin quantité (du 7 juillet 2022), la situation piézomètrique s'est dégradée avec l'épisode de sécheresse et de forte chaleur observés depuis le début de ce mois.

En effet, sur les 41 piézomètres qui sont suivis régulièrement dans le cadre du réseau complémentaire du SMBAA:

- 38 montrent une tendance à la baisse ;
- 2 sont **stables**;
  - 1 présente une très légère hausse ;

De plus, les niveaux des nappes sont globalement très bas par rapport à la moyenne mensuelle calculée depuis le début du suivi, avec :

- 28 niveaux très bas
- 12 niveaux bas;
- Aucun niveau autour de la moyenne;
- 1 niveau au dessus de la moyenne;

Aucun niveau très haut.

### SITUATION DU RÉSEAU DE SUIVI DES ASSECS AU 21 JUILLET 2022

Avec l'épisode caniculaire, les écoulements superficiels se sont fortement affaiblis. En effet, de nombreux petits affluents continuent à voir leurs écoulements faiblir avec une augmentation du nombre de cours d'eau à sec (16 de plus par rapport au bulletin du 7 juillet).


En effet, sur les 114 points d'assec observés :

49 sont **à sec** ;

7 présentent des ruptures d'écoulement;


20 montrent un écoulement visible faible;

 38 ont un écoulement visible acceptable.



Source: SMBAA et SAGE Authion, 2022 - Réalisation: EC, SAGE Authion, 07/2022

# SITUATION DU RÉSEAU DE SUIVI DES NAPPES DU BRGM (RÉSEAU ADES) AU 17 JUILLET 2022



Les piézomètres du réseau ADES du BRGM montrent les mêmes tendances que ceux du réseau complémentaire du SMBAA.

En effet, sur les 16 piézomètres du réseau ADES situés dans le bassin de l'Authion:

- 16 montrent une tendance à la **baisse** ;
- 🖒 Aucun n'est **stable** ;
- Aucun ne présente de **hausse de niveau** ;

De plus, les niveaux restent en dessous de la moyenne mensuelle calculée depuis le début du suivi, avec :

7 niveaux très bas;


8 niveaux bas;


Aucun niveau autour de la moyenne;

1 niveau légèrement au dessus de la moyenne ;

Aucun niveau **très** haut.

## ÉVOLUTION DU CUMUL PLUVIOMÉTRIQUE MENSUEL À BEAUFORT-EN-ANJOU ET À BEAUCOUZÉ (EN MM)






Comme évoqué en première page de ce bulletin, les cumuls pluviométriques mensuels ont été très faibles depuis le début de l'année. A celà vient s'ajouter les fortes chaleurs avec un pic à 40.7°C la lundi 18 juillet 2022 à Beaucouzé. Par rapport à la normale calculée sur la période 1981-2010, le mois de juin 2022 a été plus chaud de 2.6°C.

Par rapport à la normale calculée sur la période 1981-2010, Météo France évalue un écart de pluviométrie de - 45% en janvier 2022, - 61% en février et mars 2022 et -79% en mai 2022 à la station de Beaucouzé.

Depuis le dernier bulletin (17 juin 2022), on a pu observer un cumul piézométrique de 23 mm à Beaufort-en-Anjou et 31.8 mm à la station de Beaucouzé. Ces pluies, arrivées à la mi-juin, ont un faible impact sur la situation des nappes qui reste critique dans l'ensemble pour cette saison.

### **ZOOM SUR LA RÉGLEMENTATION**

#### **ARRÊTÉS ÉTIAGE**



Les débits des cours d'eau et le niveau des nappes réagissent brutalement aux différents prélèvements d'eau et aux fortes températures par des baisses significatives. Les restrictions sur les différentes zones d'alerte s'accentuent dans tout le département. De plus, aucune précipitation n'est prévue dans les jours à venir et la hausse des températures présage une canicule sur quelques jours.

Le préfet de Maine-et-Loire décide en conséquence de maintenir et de placer des mesures de restrictions sur certaines zones d'alerte afin de ne pas aggraver la situation, de préserver l'état des milieux naturels et de conserver des capacités d'usage pour le reste de la saison.

De manière générale, et au vu de la situation, le préfet invite également l'ensemble des usagers à adapter leur consommation en eau, en limitant les usages non essentiels.

Dans le bassin de l'Authion, l'évolution du niveau des nappes n'entraîne pas de changement tout comme pour les eaux superficielles.


L'arrêté étiage n°2022-08 du 20 juillet 2022 est téléchargeable sur le site du département du Maine-et-Loire.

L'arrêté étiage du 13 juillet 2022 est téléchageable sur le site du département de l'Indre-et-Loire.

Afin de permettre le rétablissement des niveaux d'eau dans le réseau hydrographique réalimenté du Val d'Authion, et ainsi garantir autant que possible les usages existant et la préservation des milieux, une mesure de restriction exceptionnelle est décidée dans les unités de gestion 1 et 2 du bassin de l'Authion avec l'interdiction de prélever :

- du jeudi 21 juillet à 10h au vendredi 22 juillet à 10h,
- du dimanche 24 juillet à 10h au lundi 25 juillet à 10h.


Pour les particuliers et les collectivités, le franchissement d'un seuil superficiel ou souterrain sur leur territoire induit les restrictions afférentes quelle que soit l'origine de la ressource.





### **ANNEXES**



### ÉVOLUTION DES PIÉZOMÈTRES DU RÉSEAU COMPLÉMENTAIRE DE SUIVI DU SMBAA







### ÉVOLUTION DES PIÉZOMÈTRES AUTOMATISÉS DU RÉSEAU ADES DU BRGM

#### ÉVOLUTIONDESNIVEAUXDUPIÉZOMÈTREDERÉFÉRENCEDEPONTIGNÉ(CRAIEDUSÉNO-TURONIENINTERFLUVELOIRE-LOIRLIBRE)



#### ÉVOLUTIONDESNIVEAUX DU PIÉZOMÈTRE DE RÉFÉRENCE DE BRION (SABLES ET GRÈS DU CÉNOMANIEN LIBRES MAINE ET HAUT-POITOU)



#### ÉVOLUTION DES NIVEAUX DU PIÉZOMÈTRE DE RÉFÉRENCE DE VILLEBERNIER (ALLUVIONS DE LA LOIRE MOYENNE APRÈS BLOIS)

















Syndicat Mixte du Bassin de l'Authion et de ses Affluents 1 Boulevard du Rempart, 49250 Beaufort-en-Anjou